

津波による道路橋の被災状況

簡易な外観目視調査の結果

寄せ波（押し波）による損傷



海側から撮影

震度6強

引き波による損傷



山側から撮影



背景：国土地理院地図



津波の
浸水高さ
(4m)

海

震度7



横下から撮影

**[仮説]津波により橋が浮いて
ゴム支承が抜け出た**

