

震度6の能登半島地震と奥能登豪雨の複合災害後の状況

簡易な外観目視調査の結果

地震に対する復旧工事中の重機が、豪雨により被災。



豪雨の半月前。道路啓開中で倒木は切断され搬出待ち。



地震等による倒木が、豪雨により流下。



地震では損傷しなかったが、豪雨により橋がズレて、通行止め。

65年間に亘り利用。地震による損傷はなく、通行可。

豪雨により1径間を損失。



背景：国土地理院地図